



TO 113 HITSAUSTYÖT

Sisällysluettelo

1	Johdanto	1
2	Hitsaustyössä käytettävät henkilösuojaimet	1
2.1	Henkilönsuojaimien käytöstä yleisesti hitsaustyössä.....	1
2.2	Suojavaatetus.....	2
2.3	Turvajalkineet.....	2
2.4	Suojakäsineet.....	3
2.5	Kuulonsuojaimet.....	3
2.6	Silmien- sekä kasvojen suojaimet.....	3
2.7	Hengityksensuojaimet.....	3
3	Lopuksi	4
	LIITE: TO 113 Hitsaustyöt tiivistelmä henkilön suojautumisesta eri hitsaustöissä	6

1 Johdanto

Tämä ohje käsittelee henkilön suojautumista eri hitsaustöissä. Ohje ei käsittele koneita, joissa käytetään erityyppisiä hitsauslaitteita.

2 Hitsaustyössä käytettävät henkilösuojaimet

2.1 Henkilönsuojaimien käytöstä yleisesti hitsaustyössä

1. Alueilla, joissa on suojakypärän käyttövelvoite, tulee myös hitsaustyössä käyttää kypärää.
2. Hitsauskäsineitä tulee käyttää kaikissa hitsauksissa. Suojakäsineen luokkatyyppi eri hitsauksiin selviää kohdasta 2.4.
3. Turvajalkineet tulee olla nilkkuri- tai saapasmallia, naulaanastumissuojalla ja kuumankestävällä pohjalla varustetut.
4. Suojavaatetusvaatimus: hitsaajan työssä tarvitaan standardin EN ISO 11611 mukainen suojavaate luokka 2.
5. Ruostumattoman teräksen ja runsas seosteisten teräslaatuojen hitsauksessa on käytettävä puhallinlaitteella toimivaa hitsausmaskia. Hitsauspuhallinkypärä ja puhallin tulee olla saman valmistajan tuotteita, koska päähine ja puhallin on hyväksytty kokonaisuutena.
6. Puhallinlaitetta käytettäessä tulee henkilön aina huomioida seuraavat turvalliseen työskentelyyn liittyvät tekijät:
 - Tutustu aina laitteesi käyttöohjeisiin. Ennen hitsaustyön aloitusta, tarkista puhaltimen toimivuus, kasvo-osan tiiveys ja sen osat, letkujen kunto.
 - Työn aikana tarkkaile hengitysvastuksen muutoksia, mikäli puhaltimen teho (Ilman virtaus) laskee, vaihda akku, tai tarkista onko puhaltimelta lähtevä letku litistynyt (työasento - hitsausletkut).



- Huolla aina käyttökerran jälkeen maskisi, tarkista letkut ja kasvo-osa, laita akku lataukseen työpäivän jälkeen.
7. Hitsauksessa sähkömagneettisia kenttiä esiintyy mm. hitsauskaapelien läheisyydessä ja tämän takia hitsaajan tulee pitää kaapeleita mahdollisimman etäällä itsestään (ei olkapäällä). Hitsauskaapelit tulisi niputtaa yhteen mahdollisimman pitkältä matkalta, jolloin magneettikentät vaimentavat toisiaan.
 8. Hitsatessa pyri aina sijoittumaan siten, että et ole hitsauskaasujen yläpuolella. Huomioi säiliötoissa ja ahtaissa tiloissa puhtaan hengitysilman varmistaminen.
 9. Lisäksi suositellaan kaikissa hitsaustöissä käytettävän puhallinlaitteella toimivaa hitsausmaskia.

Älä muuta suojainta millään tavoin. Hitsausmaskin reunatiivisteet ovat oleellisia suojaavuuden kannalta - älä poista niitä. Käytä puhallinsuojainta vain sellaisena kokonaisuutena, kuin se on hyväksytty. Älä käytä eri valmistajien osia yhdessä, jollei puhallimen valmistaja ole sitä erityisesti sallinut.



Ylläolevassa kuvassa esitetty oikea työmenetelmä: puhallinlaitteen ilmaletku ei saa olla puristuksissa.

2.2 Suojavaatetus

Hitsaajan työssä tarvitaan standardin EN ISO 11611 mukainen suojavaate. Suojavaate suojaa syttymisvaaralta, hitsauskipinöiltä, säteilylämmöltä ja tiettyssä määrin myös kuumudelta. Vaatetus voi olla yksi- tai kaksiosainen, lisäksi tarpeen mukaan tulee käyttää lisäsuojia, kuten huppua, irtohihoja tai säärystimiä.

Käyttö

Suojaa kaulan alue, myös kaulan takaosa sekä ranteet ja vartalon etuosa. Sulje vaatetuksen kiinnitys, pidä hihat alhaalla sekä lahkeet jalkineiden päällä. On tärkeää pitää vaatteiden kiinnittimet ylös asti suljettuina, etteivät kipinät pääse vaatetuksen sisälle. Käytä päällimmäisen vaatekerran alla palosuojattua välivaatetusta. Älä käytä tekokuituista alusvaatetta, se voi sulaa ihoon ja lisätä palovamman vakavuutta!

Vaihda likainen vaate puhtaaseen säännöllisesti, sillä likainen voi syttyä herkästi palamaan kipinästä! Muista myös säännöllinen pesu ja vaihda rikkinäinen suojavaate uuteen.

2.3 Turvajalkineet

Parhaimman suojan nilkan alueelle antaa puolivarsi- tai saapasmallinen nahkajalkine. Turvajalkineissa on varvas- ja/tai naulaan astumissuojus ja pohja kuumankestävä. Turvajalkineiden tulee täyttää EN ISO 20345:2004 vaatimukset: iskutesti 200J ja puristustesti 15kN, CE-merkki, turvajalkineen merkintä on S3 naulaan astumissuojuksen merkintä ja kuumankestävä pohja HRO.



2.4 Suojakäsineet

Hitsaajan työssä on riskinä altistua kromin ja nikkelin aiheuttamalle kosketusihottumalle sekä lämmölle. Vältä ärsytysihottuma tai allerginen ihottuma sekä palovammat ja käytä suojakäsineitä.

Käsineitä on suojaustasoltaan kahdenlaisia:

- Luokan B käsineet valitaan enemmän sorminäppäryyttä vaativaan työhön, kuten TIG-hitsaukseen.
- Luokan A käsineet sopivat muihin hitsaustöihin. Ne ovat paksummat, mutta antavat paremman suojauksen kuumalta kuin luokan B käsineet.
- Standardin numero EN 12477, "liekki"- ja "vasara" - tunnuskuva, CE-merkki, luokka A tai B, käsineen kokonumero, valmistajan tunnus.

2.5 Kuulonsuojaimet

Hitsaustyössä altistuu voimakkaalle nopeita melupiikkejä sisältävälle iskumelulle. Iskumelun aiheuttamaan kuulovammaan liittyy tavallista useammin tinnitusta eli korvan soimista. Hitsaustyössä altistuu myös kuuloelimiin haitallisesti vaikuttaville kemikaaleille. Näitä ovat häikä (asetyleenihitsaus), lyijy ja mangaani. Hitsaustilan tulee olla hyvin ilmastoitu, sillä hyvällä ilmanvaihdolla suojataan myös kuuloa. Kuulovamma kehittyy hitaasti, ja se on parantumaton. Hitsaajien suurin ammattitaidin aiheuttaja on melu. Ehkäise meluvamma ja käytä kuulonsuojaimia koko melussa olon ajan.

2.6 Silmien- sekä kasvojen suojaimet

Suojaa koko kasvojen alue käyttämällä hitsaajan kasvosuojusta tai automaattimaskia. Hitsausmaskin suodattimen tulee olla hitsaustyöhön hyväksytty hitsaussuodatin. Hitsausmaskiin saa liitettyä hengityksensuojaimen suodattimella varustetun puhaltimen avulla. Esimerkkinä hyvin yleisesti suoritettavissa happi/asetyleeni ja happi/nestekaasu polttoleikkaustöissä tulee käyttää polttoleikkauslaseja.

Suodattimet

Hitsaussuodatin on erikoissuodatin, joka antaa suojan kirkkaalta valolta eli häikäisyltä, sekä vähentää ultraviolett- ja infrapunasäteilyä. Suodattimen tummuusaste on luokiteltu numeroilla 12 - 16. Tummuusaste valitaan hitsauksessa käytettävän virran (A, ampeerin) mukaan. Muista puhdistaa suodatin käyttöohjeen mukaan ja tarkista säännöllisin väliajoin maskin kunto silmämääräisesti, ettei maskissa tai suodattimessa ole säröjä.

Ruostumattoman teräksen hitsauksessa on huomioitava, että hitsaussaumaan syntyy lämpöjännityksiä, joista johtuen hitsauskuonaa voi irrota ja singahtaa ympäristöön hitsaussauman jäähtyessä (silloitus - hitsauksessa).

On tärkeää huolehtia myös sivullisten tai samassa työtilassa työskentelevien suojautumisesta säteilyltä. Hitsaustyöt tulee tehdä pääsääntöisesti hitsaustyöpisteissä, jotka on varustettu hitsausverhoilla.

2.7 Hengityksensuojaimet

Suosittelava hengityksensuojain on puhaltimella varustettu suodatinsuojain tai paineilmaletkulaite, joiden kasvo-osana on hitsausmaski. Suojainten tehokkuudet ovat erilaisia ja ne määräytyvät laitekokonaisuuksien mukaan.



Puhallinsuojaimen ja hitsausmaskin yhdistelmä. Puhallinyksikkö suodattamiseen kiinnitetään vyöllä vyötärön selkäpuolelle. Puhallin tuo letkun kautta suodatettua ilmaa hitsausmaskin sisälle. Hitsauksessa syntyvät kiinteät epäpuhtaudet suodattuvat P3-suodattimeen. Suodattimet tulee vaihtaa säännöllisesti uusiin niiden kyllästyessä (täyttyessä).

Ruostumattoman teräksen ja runsas seosteisten teräslaatuojen hitsauksessa on aina käytettävä puhallinlaitteella varustettua hitsausmaskia. Lisäksi suositellaan kaikissa hitsaustöissä käytettävän puhallinlaitteella varustettua hitsausmaskia.

Pinnoitettujen materiaalien hitsauksen vaarat. Maali-, muovi- ja sinkkipinnoitteista voi ilmaan tulla paljon haitallisia huujuja ja kaasuja. Maali- ja muovipinnoitteita hitsattaessa, on käytettävä suodatavaa suojainta ja jonka suodattimen on oltava P3A2.

Tehdasverkon paineilmaa ei saa käyttää hengitysilmana. Tehdasverkon paineilma voi sisältää pieniä määriä kuivainainepölyä tai öljyä. Lisäksi on olemassa riski, että paineilma-verkkoon pääsee jotain sinne kuulumatonta kaasua tai nestettä laajassa tehdasverkossa tapahtuvien virheellisten kytkentöjen tai kaasu/kemikaalivuotojen seurauksena.

3 Lopuksi

Kun käytetään asianmukaisia työ- ja turvalaitteita sekä suojaimia hyvin suunnitellussa työympäristössä, hitsaustyötä voidaan tehdä turvallisesti. Hitsauksessa ja metallin työstössä syntyy terveydelle haitallisia savuja ja huujuja, jotka voivat sisältää metalleja (kromia, nikkeliä) ja kaasumaisia yhdisteitä kuten otsonia. Näiltä tulee hitsauksessa suojautua.

Hitsaustyöt tuottavat myös melua, etenkin hitsaustyöhön liittyvistä esi- ja jälkikäsitteilytöissä. Kuulonsuojauksesta tulee siis huolehtia. Lisäksi on tärkeää suojautua hitsauskipinöiltä, -liekiltä, sekä ultraviolettisäteilyltä eli UV-säteilyltä, valokaarelta ja sähkötapaturmilta. Myös paloturvallisuudesta tulee aina huolehtia.

Hitsaustyön ergonomiaa voidaan parantaa kiinnittämällä erityistä huomiota työasentoihin, esimerkiksi välttämällä hitsausta hartiatason yläpuolella sekä tauottamalla työtä riittävästi. Apuvälineet kuten säädettävät hitsauspöydät ja kappaleenkäsittelylaitteet, langansyöttölaitteet ja hitsauspistoolin tukivarret auttavat myös keventämään työtä. Hyvä työasento voi edellyttää telineiden tai henkilönostimien käyttöä.

Ensisijainen keino työpaikalla on ilman epäpuhtauden poisto toimivalla kohdepoistolla ja hyvällä yleisilmanvaihdolla. Jos tätä ei pystytä teknisesti toteuttamaan on työntekijöille annettava käyttöön henkilökohtaiset hengityksensuojaimet. Suojautuminen on välttämätöntä, sillä huuрут ja muut ilman epäpuhtaudet voivat kulkeutua keuhkoihin ja sieltä verenkiertoon ja muualle elimistöön. Hitsaushuurut voivat aiheuttaa kroonista keuhkoputkentulehdusta - sinkki ja kuparihuurut metallikuumetta. Metallihuurut ovat terveydelle haitallisia. Ruostumattoman teräksen hitsauspaikka tulee merkitä ja eristää sivullisilta.


Syöpävaarallisten tilojen merkitseminen ja asiattomien pääsyn estäminen alueelle

Ruostumattoman teräksen hitsauspaikkaan, joka on nimetty ruostumattoman teräksen hitsauspaikaksi, on asennettava varoituskilvet ilmaisemaan mikä paikka on kyseessä. Työnantajan tulee huolehtia, että ruostumattoman teräksen hitsauspaikalla hitsaustyön aikana pääsevät vain ne työntekijät, joilta heidän työnsä tai tehtäviensä vuoksi sitä edellytetään. Alueiden rajaamisen lisäksi kohteissa käytetään sopivia varoituskilpiä hitsaustyön aikana tai pysyvästi. Alueen rajaaminen voidaan toteuttaa esim. osastoidulla



erillisellä ruostumattoman teräksen hitsaustilalla, hyvällä ilmastoinnilla ja kohdepoistolla tai eristää erilliseksi ruostumattoman teräksen hitsaustilaksi hitsausverhoihin, hyvällä ilmastoinnilla ja kohdepoistolla.

120x300



**Alueella hitsataan
ruostumattomia teräksiä**

- hitsauksessa muodostuu syöpävaarallisia yhdisteitä
- tarpeetonta oleskelua ja läpikulkua alueella vältettävä

teippari.pro



LIITE: TO 113 Hitsaustyöt tiivistelmä henkilön suojaumisesta eri hitsaustöissä

Kun käytetään asianmukaisia työ- ja turvalaitteita sekä suojaimia hyvin suunnitellussa työympäristössä, hitsaustyötä voidaan tehdä turvallisesti. Hitsauksessa ja metallin työstössä syntyy terveydelle haitallisia savuja ja huujuja, jotka voivat sisältää metalleja (kromia, nikkeliä) ja kaasumaisia yhdisteitä kuten otsonia. Näiltä tulee hitsauksessa suojautua.

1. Päänsuojaus: Alueilla, joissa on suojakypärän käyttövelvoite, tulee hitsaustyössä käyttää hitsauspuhallinkypärää. Ruostumattoman teräksen ja runsas seosteisten teräslaatuojen hitsauksessa on käytettävä puhallinlaitteella toimivaa hitsausmaskia. Hitsauspuhallinkypärä ja puhallin tulee olla saman valmistajan tuotteita, koska pähine ja puhallin on hyväksytty kokonaisuutena.

2. Käsien – ja käsivarsiensuojaus: Hitsauskäsineitä tulee käyttää kaikissa hitsauksissa. Suojakäsineen luokkatyyppi standardin numero EN 12477, "liekki"- ja "vasara" -tunnuskuva, CE-merkki, luokka A tai B.

3. Jalkojen suojaus: Turvajalkineet tulee olla nilkkuri- tai saapasmallia, naulaanastumissuojalla ja kuumankestävällä pohjalla varustetut.

4. Suojavaatetusvaatimus: Hitsaajan työssä tarvitaan standardin hitsaus EN ISO 11611 luokka 2 A1, lisäksi suoja-asun tulee täyttää kuumansuoja EN ISO 11612 A1 B1 C1, E3.

5. Kuulonsuojaimet: Hitsaajien suurin ammattitaudin aiheuttaja on melu. Ehkäise meluvamma ja käytä kuulonsuojaimia koko melussa olon ajan.

6. Hengityksen suojaus: Puhallinsuojaimen ja hitsausmaskin yhdistelmä. Puhallinyksikkö suodattimieen kiinnitetään vyöllä vyötärön selkäpuolelle. Puhallin tuo letkun kautta suodatettua ilmaa hitsausmaskin sisälle. Hitsauksessa syntyvät kiinteät epäpuhtaudet suodattuvat P3-suodattimeen. Suodattimet tulee vaihtaa säännöllisesti uusiin niiden kyllästyessä (täyttyessä). **Ruostumattoman teräksen ja runsas seosteisten teräslaatuojen hitsauksessa** on aina käytettävä puhallinlaitteella varustettua hitsausmaskia. Lisäksi suositellaan kaikissa hitsaustöissä käytettävän puhallinlaitteella varustettua hitsausmaskia. Maali-, muovi- ja sinkkipinnoitteista voi ilmaan tulla paljon haitallisia huujuja ja kaasuja. **Maali- ja muovipinnoitteita hitsattaessa**, on käytettävä suodattavaa suojainta ja jonka suodattimen on oltava P3A2.